



CONFIGURACION DIMMER en modo trifasico

- 1º Pulsar "FUNC" hasta que salga "3 FAC" o "2 FAC".
- 2º Si sale "2 FAC" Pulsar "IZQ" o "DER" para poner "3FAC".
- 3º Pulsar "FUNC" una vez.
- 4º Con Pulsador "IZQ" o "DER" poner "ON"
- 5º Pulsar "ENTER".
- 6º Pula "FUNC" hasta que sale "3FAC"
- 7º Con pulsador "IZQ" o "DER" poner "2FAC".
- 8º Pulsar "FUNC" una vez.
- 9º Con pulsador "IZQ" o "DER" poner "OFF"
- 10º Pulsar "ENTER"
- 11º Pulsar "FUNC" hasta que sale "2FAC"
- 12º Con pulsador "IZQ" o "DER" poner "3 FAC"
- 13º Pulsar "FUNC" una vez y aparece "OFF"
- 14º Pulsar "ENTER"